



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Красногвардейская школа № 2»  
М.В. Кулиш  
«13» \_\_\_\_\_ 2018 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

пгт. Красногвардейское  
(наименование населенного пункта)

«11» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – *образовательное учреждение.*
- 1.2. Адрес объекта – *297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. имени Б. Хмельницкого, 76.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание *4* этажа, *4181,2* кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка – *да, 20000 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания - *1976*, последнего капитального ремонта по доступной среде – *2017.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2018, капитального – до 2030 г (при наличии финансирования).*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – *муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красногвардейская школа № 2» Красногвардейского района Республики Крым.*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - *297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. имени Б. Хмельницкого, 76.*

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – *образование.*
- 2.2 Виды оказываемых услуг – *реализация основных общеобразовательных программ начального, среднего и основного общего образования, дополнительного образования.*
- 2.3 Форма оказания услуг – *на объекте, на дому.*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – *дети от 6 до 18 лет.*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов – *инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – *720/573 обучающихся.*
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – *да.*

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- маршрут движения с использованием пассажирского транспорта – *подвоз осуществляется школьными автобусами по следующим маршрутам «Красногвардейское – Видное – Красногвардейское», «Красногвардейское – Знаменка – Красногвардейское»;*

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - *10 м.*

3.2.2. Время движения (пешком) – *до 1 мин.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *нет.*

3.2.4. Перекрестки – *не регулируемые.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – *нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути – *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске – *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ – *МБОУ «Красногвардейская школа № 2» доступно условно.*

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – **2018-2023**, рамках исполнения – **дорожной карты до 2023**.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **доступно для всех**.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется**:

4.4.1. Согласование на Комиссии – **не требуется**.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) – **не требуется**.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **требуется**.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – **требуется**.

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов – **требуется**.

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **отсутствует**.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

---

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации МБОУ «Красногвардейская школа № 2» на 16 л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ «Красногвардейская школа № 2» на 1 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по безопасности Тишечко Е.В.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Шурубченко Н.И.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Глазников С.А.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Педагог-психолог (секретарь группы) Кутецкая А.Ю.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### В том числе:

Представитель общественной организации инвалидов  
Смолькина В.М.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представитель организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» мая 2018 г. (протокол № 2) рабочей группой по разработке плана мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам, предоставляемым МБОУ «Красногвардейская школа № 2».

Приложение 1  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
от «21» 05 20 18 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	24, 26	Отсутствует информация об ОСИ	Всех	Установить доступные элементы информации на входе	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	25	Неровная поверхность асфальтного покрытия	Всех	Уложить новый слой асфальта, с нанесением цветной и тактильной маркировок	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	23	Отсутствие поручней, кнопки вызова	С, Г, К, О	Установить поручни, кнопку вызова	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	4	19, 20, 21	Соответствует	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	18	Соответствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	Всех	Обеспечить доступность	Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДУ	1, 2, 3, 4, 5	18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 2  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
от «21» 05 2018 г.

### I Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	23	Отсутствие тактильной полосы перед маршем вверх и вниз, отсутствие контрастных маркировок крайних ступеней, отсутствие поручней с двух сторон с не травмирующими окончаниями	Г, К, О, С	Установка тактильной полосы перед маршем вверх и вниз, контрастных маркировок крайних ступеней, поручней с двух сторон с не травмирующими окончаниями	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	19, 20, 21	Соответствует	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	22	Соответствует	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	7	17	Соответствует	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	8	14, 15	Соответствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН		Обеспечить доступность	Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	ДУ	3, 4, 6, 7, 8	14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23	Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	4	Соответствует	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	7	16	Соответствует	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	10	12	Соответствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Адаптировано полностью для всех групп МГН			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	7, 9, 10	4, 12, 16	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью для маломобильных групп населения».

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
от «21» 05 20 18 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	1	Не соответствие ширины проема двери, отсутствие тактильной информации, зоны для кресла-коляски в кабинете	Г, С, К, О	Увеличение ширины проема двери, установка тактильной информации, создание зоны для кресла-коляски в кабинете	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	2	Не соответствие ширины проема двери, отсутствие тактильной информации, зоны для кресла-коляски в кабинете	Г, С, К, О	Увеличение ширины проема двери, установка тактильной информации, создание зоны для кресла-коляски в кабинете	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН		Обеспечить доступность	Капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ	11, 12	1, 2	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
от «21» 05 20 18 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

##### МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	13	6	Соответствует	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда	ДП-В	13	6	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью для маломобильных групп населения».

Приложение 5  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
от «11» 05 20 18 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	7, 8, 9, 10	Соответствует	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Адаптирован для всех групп МГН	Всех	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната)	ДП-В	14	7, 8, 9, 10	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно полностью для маломобильных групп населения».

Приложение 6  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБОУ «Красногвардейская школа № 2»  
от «21» 15 20 18 г.

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

МБОУ «Красногвардейская школа № 2»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское,  
ул. им. Б.Хмельницкого, 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальной информации	Всех	Установка визуальной информации	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	Всех	Установка акустических средств	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	15	3, 10, 11, 13, 27	Соответствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН		Обеспечить доступность	Капитальный ремонт

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	15	3, 10, 11, 13, 27	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».